验货说明（声光报警盖革计数器套件）

步骤 1）上电（插上电源线），将 USB 端接电脑 USB 口（或者 5V USB 接口的供电电源）

步骤 2）能听到声声蜂鸣器传出的声音，和对应的 LED 次次地闪烁。

盖革计数器原理图如下：

